



Riga S / Riga

Stand: 03/2011;

Current as of 03/2011;




En date du 03/2011

Technische Änderungen vorgehalten!
Subject to technical changes!
Sous réserve de modifications techniques!

Montageanleitung Tischregal

assembly instructions table shelf

Instruction d'assemblage d'étagère de table





Stückliste Tisch/parts list table shelf/listes de pièces étagère de table


Modell Riga/model Riga/modèle Riga

Bezeichnung <i>description</i> <i>désignation</i>	Pos.-Nr. <i>pos.</i> <i>po.</i>	Darstellung <i>Overview</i> <i>aperçu</i>	Riga III	Riga M/MS	Riga M/IVS	Riga V/VS
Längsprofil <i>longitudinal profile</i> <i>profil en long</i>	1		1	1	1	1
Querprofi <i>cross-profile</i> <i>profil en travers</i>	2		2	2	2	2
Strebe ($\varnothing 20 \times 1,5$) <i>strut ($\varnothing 20 \times 1,5$)</i> <i>entretoise</i>	3		1	2	3	4
Winkelendstück (schmal) <i>angle-end tail (narrow)</i> <i>embout</i>	V36		2	4	6	8
Querstrebe <i>cross-brace</i> <i>barre transversale</i>	5		1	2	3	4
Winkel <i>angle</i> <i>angle</i>	6		2	2	2	2



Stückliste Tisch/parts list table shelf/listes de pièces étagère de table






Modell Riga/model Riga/modèle Riga



Bezeichnung <i>description</i> <i>désignation</i>	Pos.-Nr. <i>pos.</i> <i>po.</i>	Darstellung <i>Overview</i> <i>aperçu</i>	Riga III	Riga IMIS	Riga NMVS	Riga VNVS
Sechskantschraube M6 x 12 mit Mutter M6 <i>hexagonal screw M6 x 12 with nut M6</i> vis à tête hexagonale M6 x 12 avec écrou M6	S12/ S1		7	8	9	10
Sechskantschraube M6 x 16 mit Mutter <i>hexagonal screw M6 x 16 with nut M6</i> vis à tête hexagonale M6 x 16 avec écrou M6	S5/ S1		2	4	6	8
Hammerkopfschraube M6 x 16 mit Mutter M6 <i>T-head bolt M6 x 16 with nut M6</i> vis marteau tête carrée M6 x 16 avec écrou M6	S15/ S1		2	2	2	2

Montageablauf - Tischregal - assembly procedure - table shelf-

Procedure d'installation d'étagère de table

1	Schrift 1	step 1	étape 1
	Die Winkelendstücke (V36) jeweils am Ende der Streben (Pos. 3) auf- stecken.	The angle-end tail (V36) attach each end of the struts (pos. 3).	Les embouts d'angles (V36) à la fin des entretoises (po. 3) attachez.

Étape 2	step 2	Schritt 2
<p>In den oberen Kanal, auf der Innenseite des Borten-/Stabilisierungswinkels und des Längsprofils (Pos. 1), ziehen Sie jeweils eine Schraube M6 x 12 vom Ende her ein.</p>  	In the lower channel on the inside of the stabilization angle (pos. 1) and the longitudinal profile tighten one screw at a M6 x 12 (S12) from the end one.	In the lower channel on the inside of the stabilization angle (pos. 1) and the longitudinal profile tighten one screw at a M6 x 12 (S12) from the end one.
<p>Schritt 3</p> <p>Das Querprofil (Pos. 2) einschieben und ver-schrauben.</p> 	step 3	étape 3
<p>Schritt 4</p> <p>In den unteren Kanal, auf der Außenseite des Borten-/Stabilisierungswinkels ziehen Sie jeweils eine Schraube M6 x 12 (S12) pro mittlerer Gewächshaussprosse ein.</p> 	step 4	étape 4
<p>Schritt 5</p> <p>In den unteren Kanal, auf der Außenseite des Längsprofils (Pos. 1), ziehen Sie jeweils eine Schraube M6 x 16 (S5) pro mittlerer Sprosse und für die Winkel je eine Schr. M6 x 12 (S12) vom Ende her ein.</p> 	step 5	étape 5

Schritt 6	step 6	étape 6
 <p>Verschrauben Sie die Streben (Pos. 3) und die Querstreben (Pos. 5) am Längsprofil (Pos. 1) am Borten-/Stabilisierungswinkel.</p>	<p>Screw the struts (pos. 3) and the cross-braces (pos. 5) on the longitudinal profile (pos. 1) and the stabilization angle.</p>	<p>Visser les entretoises (po. 3) et les barres transversales (po. 5) sur le profil en long (po. 1) et l'angle de stabilisation.</p>
 <p>Schritt 7</p>	<p>step 7</p>	<p>étape 7</p>
<p>Den Tisch an der Vorderkante mit den Hammerkopfschrauben (S15) am Querriegel verschrauben.</p>	<p>The table at the front edge with the T-head bolt (S15) on the cross-profile screwed.</p>	
<p>Schritt 8</p>	<p>step 8</p>	<p>étape 8</p>
<p>Zum Verschrauben der Streben an den Gewächshaussprossen die Schrauben M6 x 16 unten im Bereich der Kunststoffgleiter einziehen.</p>	<p>To bolt the struts to the greenhouse rung the screws M6 x 16 to move downward in the area of plastic glider.</p>	
<p>Schritt 9</p>	<p>step 9</p>	<p>étape 9</p>
<p>Zum Schluß legen Sie die Einlegeplatten ein.</p>	<p>Finally, insert the plates.</p>	<p>Enfin, insérer les feuilles.</p>